

【 載せてピィ 】 作業量記録はコレ！

作物の水洗いや切り揃えなどの加工現場で作業員毎の作業量を記録用紙に手書きしてませんか？


これでは、手間がかかりますし、記録のミスも発生し、データの集計も大変ですね。



そこで、手書き不要のパソコンに「ピィ」と簡単登録できる作業量記録システムをご紹介します。

【 ご紹介システム 】

・ 作業量記録システム



【 紹介動画 】

【 載せてピィ 】 作業量記録はコレ！

<https://youtu.be/ZJ7flmlacRU>



【作業量記録システム】

作業量記録システムは、加工した成果物をはかりに載せ、作業者名をバーコードリーダーやICカードリーダーで指定するだけで、パソコンに記録できるシステムです。

システムの構成としては、Bluetooth 付きはかりと Windows パソコン、作業者名を登録するバーコードリーダーまたはICカードリーダー。

それと、作業量を記録するソフト「Tele Weight Scale W- 作」を使用します。



操作画面

操作は簡単！

まず、加工した成果物をはかりに載せます。
次に、作業者名のQRコードをバーコードリーダーで「ピィ」と読み取ると登録日時や情報と共に作業量がパソコンに登録されます。
(バーコードリーダーを使用した場合)



登録したデータは、CSV 形式で記録できエクセルなどで確認・編集ができます

No	日時	情報1	情報2	情報3	作業者	測定値	単位	風袋
1	2026-05-13 09:42:09	東01農場	野菜	玉ねぎ	木村 佳代子	4.445kg		0.22
2	2026-05-13 09:44:31	東01農場	野菜	玉ねぎ	石井 カレン	4.445kg		0.22
3	2026-05-13 09:45:54	東01農場	野菜	玉ねぎ	木村 佳代子	4.335kg		0.22
4	2026-05-13 10:42	丘の上No2	野菜	玉ねぎ	高橋 志郎	4.13kg		0.22
5	2026-05-13 10:44	丘の上No2	野菜	玉ねぎ	田中 博美	4.13kg		0.22

